

BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:

1974/2018



NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI-ME. – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56 – IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguav@bol.com.br

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------|
| Empresa: SAAE | Município: CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT | Origem da Água: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL | Mês/Ano: 03/18 | Coletor: JÚNIOR |
|-------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------|

| Nº AMOSTRA | LOCAL DA COLETA | DATA | HORA | TURBIDEZ NTU | COR mg/l Pt | pH | CLORO mg/l | FLUORETO mg/l F | COLIFORMES TOTAIS | COLIFORMES FECAIS | I.Q.A. |
|------------|---------------------------------------|------------|------|--------------|-------------|------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | Saída Reservatório (SAAE- Escritório) | 01/03/2018 | 5:45 | 0.99 | 5 | 5.48 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 2 | Água Bruta | 01/03/2018 | 5:50 | 2.42 | 11 | 5.13 | - | N/A | P | P | N/A |
| 3 | Cav. Resid. Rua dos Maracujás – 655 | 01/03/2018 | 5:58 | 1.04 | 6 | 5.67 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 4 | Cav. Resid. Rua Sabugueiro – 616 | 01/03/2018 | 6:10 | 1.06 | 6 | 5.72 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 5 | Cav. Resid. Rua Mario Spineli – 12 | 01/03/2018 | 6:15 | 1.25 | 7 | 5.66 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 6 | Cav. Resid. Rua Ernesto Bouret – S/N | 01/03/2018 | 6:25 | 1.80 | 9 | 5.69 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 7 | Cav. Resid. Rua Antônio Gomes – 281 | 01/03/2018 | 6:33 | 1.77 | 8 | 5.54 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 8 | Cav. Resid. Rua das Hortências – S/N | 01/03/2018 | 6:40 | 1.88 | 9 | 5.74 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 9 | Cav. Resid. Rua Paraíso – 420 | 01/03/2018 | 6:50 | 1.79 | 8 | 5.60 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 10 | Cav. Resid. Rua dos Cedros – S/N | 01/03/2018 | 6:55 | 1.75 | 8 | 5.39 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |

CONCLUSÃO

PÁGINA-04

ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:

NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005
 Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesb – 1988

CREDENCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509
 Vigilância Sanitária – N° 159/2018
 CRQ – Conselho Regional de Química – N° 0361-F – XVI Região

BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:

1974/2018-A



NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI-ME. – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56 – IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguav@bol.com.br

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------|
| Empresa: SAAE | Município: CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT | Origem da Água: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL | Mês/Ano: 03/18 | Coletor: JÚNIOR |
|-------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------|

| Nº AMOSTRA | LOCAL DA COLETA | DATA | HORA | TURBIDEZ NTU | COR mg/l Pt | pH | CLORO mg/l | FLUORETO mg/l F | COLIFORMES TOTAIS | COLIFORMES FECAIS | I.Q.A. |
|------------|--|------------|------|--------------|-------------|------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|
| 11 | Cav. Resid. Rua Santana – S/N | 01/03/2018 | 6:58 | 1.44 | 7 | 5.72 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 12 | Cav. Resid. Embaúvas – 12 | 01/03/2018 | 7:10 | 1.62 | 7 | 5.55 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 13 | Cav. Resid. Rua dos Eucaliptos – S/N | 01/03/2018 | 7:18 | 1.55 | 7 | 5.41 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 14 | Cav. Escola Estadual Prof. Ana Tereza Albernaz | 01/03/2018 | 7:25 | 1.70 | 8 | 5.67 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 15 | Cav. Resid. Av. Fernando Corrêa – 1321 | 01/03/2018 | 7:30 | 1.81 | 8 | 5.40 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 16 | Cav. Resid. Av. Homero Mouser – 74 | 01/03/2018 | 7:36 | 1.89 | 9 | 5.73 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 17 | Cav. Resid. Rua Treze – 10 | 01/03/2018 | 7:40 | 1.92 | 9 | 5.29 | 0.8 | N/A | A | A | N/A |
| 18 | Cav. Resid. Rua Cinco – 26 | 01/03/2018 | 7:45 | 1.52 | 7 | 5.64 | 0.8 | N/A | A | A | N/A |
| 19 | Cav. Pousada Bom Jardim | 01/03/2018 | 7:55 | 1.66 | 7 | 5.71 | 0.8 | N/A | A | A | N/A |
| 20 | Saída Reservatório (Antigo SAAE) | 01/03/2018 | 8:00 | 1.00 | 5 | 5.79 | 0.8 | N/A | A | A | N/A |

CONCLUSÃO

PÁGINA-04

ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:

NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005
 Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesb – 1988

CREDENCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 1209
 Vigilância Sanitária – N° 059/2018
 CRQ – Conselho Regional de Química – N° 0361-F – XVI Região

BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:

1974/2018-B



NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELLI-ME. – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000– CNPJ: 27.948.452/0001-56 – IE: Isento– Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguav@bol.com.br

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|
| Empresa: SAAE | Município: CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT | Origem da Água: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL | Mês/Ano: 03/18 | Coletor: JÚNIOR |
|-------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|

| Nº AMOSTRA | LOCAL DA COLETA | DATA | HORA | TURBIDEZ NTU | COR mg/l Pt | pH | CLORO mg/l | FLUORETO mg/l F | COLIFORMES TOTAIS | COLIFORMES FECAIS | I.Q.A. |
|------------|---------------------------------------|------------|------|--------------|-------------|------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|
| 21 | Água Bruta Calha Pashal | 23/03/2018 | 5:45 | 1.98 | 10 | 5.37 | - | N/A | P | P | N/A |
| 22 | Saída Reservatório (SAAE- Escritório) | 23/03/2018 | 5:47 | 0.96 | 5 | 5.50 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 23 | Cav. Resid. Rua Embauva – 230 | 23/03/2018 | 5:53 | 1.44 | 7 | 5.56 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 24 | Cav. Resid. Av. Mirante – 625 | 23/03/2018 | 5:55 | 1.49 | 7 | 5.64 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 25 | Cav. Resid. Rua Eucalipto – 490 | 23/03/2018 | 5:59 | 1.57 | 8 | 5.60 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 26 | Cav. Resid. Rua Ipê Roxo – S/N | 23/03/2018 | 6:03 | 1.64 | 8 | 5.66 | 0.8 | N/A | A | A | N/A |
| 27 | Cav. Resid. Rua São Benedito – S/N | 23/03/2018 | 6:05 | 1.59 | 8 | 5.79 | 0.8 | N/A | A | A | N/A |
| 28 | Cav. Resid. Rua Paz do Senhor – 560 | 23/03/2018 | 6:10 | 1.48 | 7 | 5.67 | 0.8 | N/A | A | A | N/A |
| 29 | Cav. Resid. Rua 7 de Setembro – 02 | 23/03/2018 | 6:15 | 1.54 | 8 | 5.69 | 0.7 | N/A | A | A | N/A |
| 30 | Cav. Resid. Rua Camélias – 02 | 23/03/2018 | 6:22 | 1.72 | 9 | 5.74 | 0.8 | N/A | A | A | N/A |

CONCLUSÃO

PÁGINA-04

ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:

NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005
Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesb – 1988

CREDENCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509
Vigilância Sanitária – N° 059/2018
CRQ – Conselho Regional de Química – N° 0361-F – XVI Região

BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:

1974/2018-C



NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELLI - ME. – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56 – IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguav@bol.com.br

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|
| Empresa: SAAE | Município: CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT | Origem da Água: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL | Mês/Ano: 03/18 | Coletor: JÚNIOR |
|-------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|

| Nº AMOSTRA | LOCAL DA COLETA | DATA | HORA | TURBIDEZ NTU | COR mg/l Pt | pH | CLORO mg/l | FLUORETO mg/l F | COLIFORMES TOTAIS | COLIFORMES FECAIS | I.Q.A. |
|------------|---------------------------------------|------------|------|--------------|-------------|------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|
| 31 | Cav. Resid. Rua Hortênciã – 29 | 23/03/2018 | 6:27 | 1.57 | 8 | 5.77 | 0.8 | N/A | A | A | N/A |
| 32 | Cav. Resid. Av. Rio da Casca – S/N | 23/03/2018 | 6:32 | 1.70 | 8 | 5.41 | 0.8 | N/A | A | A | N/A |
| 33 | Cav. Resid. Rua 21 – S/N | 23/03/2018 | 6:37 | 1.55 | 8 | 5.75 | 0.5 | N/A | A | A | N/A |
| 34 | Cav. Resid. Rua 25 – S/N | 23/03/2018 | 6:39 | 1.62 | 8 | 5.70 | 0.5 | N/A | A | A | N/A |
| 35 | Cav. Resid. Rua Morro dos Ventos – 03 | 23/03/2018 | 6:47 | 1.86 | 9 | 5.67 | 0.5 | N/A | A | A | N/A |
| 36 | Cav. Resid. Rua 13 – S/N | 23/03/2018 | 6:52 | 1.77 | 8 | 5.81 | 0.5 | N/A | A | A | N/A |
| 37 | Cav. Horto Florestal 1 | 23/03/2018 | 7:07 | 1.32 | 6 | 5.17 | 0.0 | N/A | A | A | N/A |
| 38 | Cav. Horto Florestal 2 | 23/03/2018 | 7:10 | 1.39 | 7 | 5.24 | 0.0 | N/A | A | A | N/A |
| 39 | Saída Reservatório (Antigo SAAE) | 23/03/2018 | 7:17 | 0.99 | 6 | 5.57 | 1.0 | N/A | A | A | N/A |
| 40 | Cav. Resid. Rua Neco Siqueira – S/N | 23/03/2018 | 7:22 | 1.80 | 9 | 5.63 | 0.8 | N/A | A | A | N/A |

CONCLUSÃO

02 amostras (água bruta) estão em não conformidade com os padrões da Portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde, de acordo com o parâmetro físico turbidez e no parâmetro microbiológicos (coliformes totais e fecais) e as demais amostras em conformidade com a Portaria, segundo os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados.

*A- Ausência *P- Presença

*N/A- Não Analisado

23/03/2018

NORMAS DE REFERÊNCIA

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005
Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesb – 1988

CREDENCIAMENTOS

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509
Vigilância Sanitária – N° 059/2018
CRQ – Conselho Regional de Química – N° 0361-F – XVI Região