

# BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:

18/19/2017



Coletor:

JÚNIOR

Mês/Ano:

12/17

SAAE  
 CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

Origem da Água:  
 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECALIS	I.Q.A.
1	Saída Reservatório (SAAE- Escritório)	08/12/2017	7:40	0.52	5	6.01	1.5	N/A	A	A	N/A
2	Cav. Resid. Rua Fernando Corrêa - 1031	08/12/2017	5:35	0.80	8	6.42	1.0	N/A	A	A	N/A
3	Cav. Hospedaria São Benedito	08/12/2017	5:40	0.55	5	6.39	1.0	N/A	A	A	N/A
4	Cav. Biblioteca Irmã Fidélis	08/12/2017	5:45	0.67	6	6.45	1.5	N/A	A	A	N/A
5	Cav. Felipe Restaurante	08/12/2017	5:50	0.71	7	6.54	1.5	N/A	A	A	N/A
6	Cav. Panificadora Pão da Vida	08/12/2017	5:55	0.63	6	6.25	1.5	N/A	A	A	N/A
7	Cav. Resid. Rua Frei Canuto - 323	08/12/2017	6:00	0.75	8	6.47	1.5	N/A	A	A	N/A
8	Cav. Resid. Rua Santo Antônio - 47	08/12/2017	6:05	0.59	6	6.37	2.0	N/A	A	A	N/A
9	Cav. Resid. Rua dos Caiapós - 343	08/12/2017	6:15	0.57	6	6.29	0.5	N/A	A	A	N/A
10	Cav. Ciretran	08/12/2017	6:30	0.64	6	6.50	1.5	N/A	A	A	N/A
<b>CONCLUSÃO</b>											
ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:											

PÁGINA-04

**NORMAS DE REFERÊNCIA**

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005  
 Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas - 1ª edição - Cetesb - 1988

**CREDECENCIAMENTOS**

SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente - Cadastro Técnico, N° 2509  
 Vigilância Sanitária - N° 141/2017  
 CRQ - Conselho Regional de Química - N° 0361-F - XVI Região

*Nilton Serrico Gonçalves*  
 Químico - CRQ 16100163  
 XVI REGIÃO

## 4O LETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:

181912017-A

EMPRESA: NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI-ME - Avenida Pracicaba, 1387 - Centro - Jaciara-MT - CEP: 78.820-000 - CNPJ: 27.948.452/0001-56 - IE: Isento - Fone: 66 3461-2437 - E-mail: [aguayv@bol.com.br](mailto:aguayv@bol.com.br)

Mês/Ano:

12/17

Coletor:

JÚNIOR

SAAE

Município:

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

Origem da Água:

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
11	Cav. Resid. Rua 14 - 8	08/12/2017	6:35	0.70	7	6.45	1.5	N/A	A	A	N/A
12	Cav. Resid. Rua 05 - 486	08/12/2017	6:40	0.77	8	6.52	1.5	N/A	A	A	N/A
13	Saída Reservatório (Antigo SAAE)	08/12/2017	6:45	0.72	7	6.43	1.5	N/A	A	A	N/A
14	Cav. Resid. Rua 15 - 50	08/12/2017	6:50	0.81	8	6.48	2.0	N/A	A	A	N/A
15	Cav. Terminal Rodoviário	08/12/2017	6:57	0.85	8	6.44	1.5	N/A	A	A	N/A
16	Cav. Resid. Rua Frei Osvaldo - 137	08/12/2017	7:02	0.63	6	6.35	1.5	N/A	A	A	N/A
17	Cav. Resid. Rua Maneco Albermaz - 124	08/12/2017	7:07	0.51	6	6.48	1.5	N/A	A	A	N/A
18	Cav. Resid. Rua 12 - S/N	08/12/2017	7:15	0.72	7	6.30	0.8	N/A	A	A	N/A
19	Cav. Resid. Rua 10 - S/N	08/12/2017	7:22	0.79	8	6.28	0.8	N/A	A	A	N/A
20	Água Bruta	08/12/2017	7:30	1.02	10	6.59	0.0	N/A	P	P	N/A
<b>CONCLUSÃO</b>											

ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:


PÁGINA-04

**NORMAS DE REFERÊNCIA**

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005  
 Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Águas - 1ª edição - Cetesb - 1988


**CREDECIAIMENTOS**

SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente - Cadastro Técnico, N° 1209  
 Vigilância Sanitária - N° 1412017  
 CRO - Conselho Regional de Química - N° 0361-F - XVI Região

  
**Nilton Sérgio Gonçalves**  
 Químico - CRO 16100163  
 XVI REGIÃO

# BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:  
**1819/2017-B**




Município: **CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT**  
 Empresa: **SAAE**  
 Município: **CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT**  
 Origem da Água: **CAPTAÇÃO SUPERFICIAL**  
 Mês/Ano: **12/17**  
 Coletor: **JÚNIOR**

Milton Sérgio Gonçalves Eirelli-ME. – Avenida Praciçaba, 1387 – Centro – Jacara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56 – IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: [aguaviv@bol.com.br](mailto:aguaviv@bol.com.br)

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	COLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
21	Saída Reservatório (SAAE- Escritório)	14/12/2017	7:33	1.12	7	6.25	1.0	N/A	A	A	N/A
22	Cav. Resid. Rua Ernesto Bouret de Melo – S/N	14/12/2017	6:10	2.11	14	6.12	1.0	N/A	A	A	N/A
23	Cav. Resid. Rua Tabelião Egídio Paixão – 153	14/12/2017	6:15	1.46	9	6.15	1.0	N/A	A	A	N/A
24	Cav. Resid. Rua Pen Gomes – S/N	14/12/2017	6:18	1.86	11	6.28	1.0	N/A	A	A	N/A
25	Cav. Resid. Rua Fernando Corrêa – 667	14/12/2017	6:22	1.80	10	6.31	0.8	N/A	A	A	N/A
26	Cav. Resid. Rua Cipriano Curvo – 01	14/12/2017	6:25	2.21	15	6.26	0.8	N/A	A	A	N/A
27	Cav. Resid. Rua Penhasco – S/N	14/12/2017	6:30	1.74	10	6.35	0.8	N/A	A	A	N/A
28	Cav. Resid. Rua Corados – S/N	14/12/2017	6:33	1.28	8	6.30	0.5	N/A	A	A	N/A
29	Cav. Resid. Rua Caiabis – 37	14/12/2017	6:32	1.45	9	6.24	0.5	N/A	A	A	N/A
30	Cav. Resid. Rua S007 – 02	14/12/2017	6:40	1.82	10	6.27	0.8	N/A	A	A	N/A

**CONCLUSÃO**

**ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:**


PÁGINA-04

**NORMAS DE REFERÊNCIA**

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005  
 Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas – 1ª edição – Cetesh – 1988

**CREDCIENCIAMENTOS**

SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Cadastro Técnico, N° 2509  
 Vigilância Sanitária – N° 141/2017  
 CRQ – Conselho Regional de Química – N° 0361-F – XVI Região

  
**Milton Sérgio Gonçalves**  
 Químico - CRQ 16100163  
 XVI REGIÃO

# BOLETIM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Número:  
181912017-C



Empresa:  
SAAE

Município:  
CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

Origem da Água:  
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Mês/Ano:  
12/17

Coletor:  
JÚNIOR

Nº AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA	HORA	TURBIDEZ NTU	COR mg/l Pt	pH	CLORO mg/l	FLUORETO mg/l F	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES FECAIS	I.Q.A.
31	Saída Reservatório (Antigo SAAE)	14/12/2017	6:45	1.20	7	6.23	0.8	N/A	A	A	N/A
32	Cav. Resid. Rua Tiradentes - 297	14/12/2017	6:47	1.36	8	6.34	0.8	N/A	A	A	N/A
33	Cav. Resid. Av. Jamaica - 43	14/12/2017	6:55	1.95	12	5.98	0.5	N/A	A	A	N/A
34	Cav. Resid. Rua das Flores - S/N	14/12/2017	6:58	1.99	13	6.39	0.5	N/A	A	A	N/A
35	Cav. Resid. Rua Maneco Albemaz - S/N	14/12/2017	7:12	1.89	11	6.16	0.5	N/A	A	A	N/A
36	Cav. Resid. Rua S031 - 31	14/12/2017	7:17	1.84	10	6.29	0.5	N/A	A	A	N/A
37	Cav. Resid. Rua 21 - S/N	14/12/2017	7:22	1.90	11	6.14	0.5	N/A	A	A	N/A
38	Água Bruta - Calha Parshal -ETA	14/12/2017	7:30	3.89	21	6.19	0.0	N/A	P	P	N/A
39	Cav. Creche Municipal Ernesto Bouret	14/12/2017	7:35	0.81	6	6.41	1.0	N/A	A	A	N/A
40	Cav. Resid. Rua dos Aricás - S/N	14/12/2017	7:41	0.71	5	6.50	0.8	N/A	A	A	N/A

**CONCLUSÃO**

ASS. DO QUÍMICO RESPONSÁVEL:

01 amostra(água bruta) está em não conformidade com os padrões da Portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde, de acordo com o parâmetro físico cor e turbidez, 02 amostras bruta no parâmetro microbiológicos(coliformes totais e fecais), e 02 amostras da saída tratamento no parâmetro físico turbidez, e as demais amostras em conformidade com a Portaria, segundo os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados.

\* A- Ausência \* P- Presença

\* N/A- Não Analisado

**NORMAS DE REFERÊNCIA**


Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 2005

Guia de Coleta e Preservação de Amostra de Águas - 1ª edição - Cetesb - 1988

**CREDCIENCIAMENTOS**

SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente - Cadastro Técnico, N° 2509  
Vigilância Sanitária - N° 141/2017

CRQ - Conselho Regional de Química - N° 0361-F - XVI Região

  
Nilton Sergio Gonçalves  
Químico - CRQ 16100163  
XVI REGIÃO